

Termo-Higro-Barometar PCE-THB 38

Termometar, Mjerač vlažnosti i Barometar u jednom uređaju
(sa proračunom tačke rosišta)

Karakteristike:

- Mjeri temperaturu, relativnu vlagu, barometarski pritisak
- Izračunava tačku rosišta
- Jedinice pritiska: hPa, (mbar), mmHg i inHg
- Prikaz statusa baterije
- Min- / Max-Hold funkcija
- Interni senzor, dobro zaštićen
- Povoljan
- Lagan
- Jednostavno rukovanje
- Robustno kućište
- Visoka tačnost



Tehničke specifikacije

Mjerna područja

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| - temperatura | 0 ... + 50 °C |
| - relativna vlažnost zraka | 10 ... 95 % r.v. |
| - barometarski pritisak | 10 ... 1100 hPa |
| - tačka rosišta (proračun) | (mbar) -25 ... + 49 °C |

Tačnost

| | |
|------------------------------|--|
| - temperatura | ±0,8 °C |
| - relativna vlažnost vazduha | ±3 % izmjerene vrijednosti ili ±1 % (< 70 % r.v., iznad ±3 % r.v.) |
| - barometarski pritisak | ±1,5 hPa do 1000 hPa, iznad ±2 hPa |

Rezolucija

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - temperatura | 0,1 °C |
| - relativna vlažnost zraka | 0,1% r.F. |
| - barometarski pritisak | 0,1 hPa do 1000 hPa (iznad 1 hPa) |
| - tačka rosišta (proračun) | 0,01 °C |

Radna temperatura

0 ... +50 °C

Napajanje

4 x 1,5V baterije (AAA)

Dimenzije

120 x 40 mm

Masa

160 g

Sadržaj isporuke:

1 x Mjerač relativne vlažnosti , temperature i barometarskog pritiska PCE-THB 38, 4 x Baterija i Uputstvo